

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Centro de Usinagem Mazak Nexus 5000-II
- Ano de fabricação: 2008
- Comando CNC: Siemens Sinumerik
- Número de série: 211939
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria:02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYHV QL3RS 69W4N R9GVY



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Máquina encontra-se trabalhando normalmente, feita manutenção recente.
- Estação de trabalho com ferramentas e gabaritos, trabalha com eixo na horizontal.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Centro de Usinagem Mazak Nexus 5000-II em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL - DUPLO PALLET - MAZAK - NEXUS 5000 II - ANO 2007 - 730 x 730 x 740 mm | Operatrix](#)



[Home](#) / Máquinas Usinagem

Vendido

Usado

CÓDIGO: OPX013494

CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL - DUPLO PALLET - MAZAK - NEXUS 5000 II - ANO 2007 - 730 x 730 x 740 mm

MARCA: MAZAK

VENDIDO






R\$ 500.000,00

Clique aqui para ver o contato

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYHV QL3RS 69W4N R9GVY



Descrição

CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL – DUPLO PALLET

Marca: MAZAK

Modelo: Nexus 5000II

Ano: 2007- 02

Comando CNC: MAZATROL MATRIX NEXUS 12,1"

Dimensão dos Pallet: 600x600mm

Cursos: X, Y, Z= 730 x 730 x 740mm

Diâmetro Usinável 800mm
Altura máx peça: 1000mm
Peso máx. peça: 1000kg

Com:

- Mesa grau em grau
- BT40
- Magazine 40 posições
- Refrigeração interna 20 Bar
- 18.000 RPM
- Transportador de cavacos

ESTA FALTANDO A ELETRONICA CNC

VENDA NO ESTADO

Data de disponibilidade: 22/05/2022

CÓDIGO: OPX013494

6. Fotos da máquina



11/03/2026: JUNTADA DE PETIÇÃO DE COMPROVANTE E/OU DOCUMENTO DA PARTE. Arq: Laudo



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 471.000,00 (Quatrocentos e setenta e um mil reais).

7. Conclusão

Máquina em perfeitas condições de trabalho.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 7 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.08 23:58:57 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 08:54:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Centro de Usinagem CNC ROMI D 1250
- Ano de fabricação: 2010
- Comando CNC: FANUK
- Número de série: 016-010007-456
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJL3C NA4H8 MZS3Q 8A7WK



Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se em perfeitas condições de uso trabalhando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Centro de Usinagem CNC ROMI D 1250 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$830.000,00 (Oitocentos e trinta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [CENTRO DE USINAGEM - ROMI - D1250 - 1270 X 610 X 640MM - ANO 2023 - 4º EIXO - REFRIGERAÇÃO INTERNA | Operatrix](#)



[Home](#) / Máquinas Usinagem

Usado

CÓDIGO: OPX020855

CENTRO DE USINAGEM - ROMI - D1250 - 1270 X 610 X 640MM - ANO 2023 - 4º EIXO - REFRIGERAÇÃO INTERNA

MARCA: ROMI





DE: R\$ 850.000,00

Por: R\$ 830.000,00

Clique aqui para ver o contato

Descrição

Vantagens

Informações Adicionais

Utilização

CENTRO DE USINAGEM VERTICAL

Marca: ROMI

Modelo: D1250

Ano: 2023

Comando cnc: FANUC

Cursos:

Eixo X: 1.270MM

Eixo Y: 610MM

Eixo Z: 640MM

Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa: 110 A 750MM

COM:

Trocador de ferramentas: 30 Ferramentas

Cone eixo árvore: ISO40

Faixa de velocidade: 10.000RPM

EQUIPADA COM:

4° Eixo

Transportador de cavacos

Refrigeração interna

Bomba de refrigeração

Voltagem: 220V


Peso da máquina: 7.500 a 8.500 kg


*** HORAS TRABALHADAS: 5.000HS ***

Data de disponibilidade: 26/11/2025

CÓDIGO: OPX020855

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).

7. Conclusão

Máquina apta ao trabalho, podendo operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 7 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.08 23:59:44 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 08:54:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Secador de Ar Comprimido FD 110
- Ano de fabricação: 2000
- Número de série: 603356
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P382W 79QHF 9KK5Q HLQRR



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está em perfeitas condições de uso, operando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Secador de Ar Comprimido FD 110 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:
https://ba.olx.com.br/grande-salvador/agro-e-industria/maquinas-para-producao-industrial/secador-de-ar-comprimido-1458824082?lis=listing_no_category

Bahia > Salvador > Máquinas para produção industrial > Grande Salvador > Lauro de Freitas

04/02 às 11:30 |

R\$ 25.000

Simular empréstimo

Chat

Ricardo

Último acesso há 22 horas

Na OLX desde outubro de 2025

Engomadeira, Salvador - BA

Acessar perfil do anunciante

Informações verificadas

E-mail

Telefone


Facebook

SECADOR DE AR COMPRIMIDO

Secador de ar em excelente estado de conservação.

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 16.618,13 (Dezesseis mil seiscientos e dezoito reais e treze centavos).

7. Conclusão

Máquina apta a trabalhar.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:00:22 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 08:54:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Compressor de Ar GA37 VSD Atlas Copco
- Ano de fabricação: 2013
- Número de série: BRP 88066
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY8B UN2KB LKAGG 9EK6U



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

Máquina está trabalhando normalmente, atende as necessidades da fábrica.

Está instalada em cubículo próprio para o tratamento do ar.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Compressor de Ar GA37 VSD Atlas Copco em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Compressor De Ar Atlas Copco Ga37 - Eficiente E Potente Cinza 220 50-60 Hz Trifásica | MercadoLivre](#)



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJY8B UN2KB LKAGG 9EK6U

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina está operando em condições normais de trabalho, atendendo as necessidades da fábrica.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:01:01 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:01:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Compressor Atlas Copco GA307
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: PAU 203 386
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLKF Z7EDA MR5AR WX4M3



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se instalada em local próprio e está operando normalmente.


5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Compressor Atlas Copco GA307 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$10.000,00 (Dez mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Compressor ga 307 120 Pcm em Esteio RS à venda. Compre direto 774791](#)



COMPRESSOR GA 307 120 PCM



Visualizações: 177 (Cód. 774791)
Atualizado em: 20/02/2024

Tipo: Usado
Estelo/RS

R\$ 10.000,00 Unidade

Fale com o anunciante

LEILÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
MAQNELSON
SEMINÓVOS
05/06 DE FEV
19H30
48X PARCELAS
VER LOTES

Descrição

VENDO COMPRESSOR GA 307 120 PCM

COMPRESSO GA 307,

120 PCM MOTOR 30 CV

(SEM CHAVE DE PARTIDA)

5. Fotos da Máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

7. Conclusão

Máquina em condições normais de uso operando normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:01:47 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:01:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.


2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Empilhadeira YALE 70VX
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: A975Y 130 15M
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JXQH M8HPQ H84WB VQQ73



Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se revisada e opera em plenas condições de uso, empilhadeira opera com GNV.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Empilhadeira YALE 70VX em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 79.900,00 (Setenta e nove mil e novecentos reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Empilhadeira Yale GP070VX - 2014 - Piracicaba / SP - Código 00249008 - Mercado Máquinas](#)



https://www.mercadomaquinas.com.br/anuncio/249008-empilhadeira-yale-gp070vx-2014-piracicaba-sp

ANÚNCIO DE VENDA

EMPILHADEIRA YALE GP070VX



Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.



Informações

Venda

Código: 00249008

Categoria: Empilhadeira

Fabricante: Yale

Modelo: GP070VX

Ano: 2014

Localização: Piracicaba / SP

Em Estoque

R\$ 79.900,00

Compartilhar

Tabela de Preços

Cotar Frete

Denunciar

Descrição do anúncio

COD: 7471849

Tipo: Empilhadeira 3,5 Ton. Garfo 1,80 mts, Torre Triplex 6,60 mts

Marca: Yale

Modelo: 70VX

Ano: 2014

Horímetro: 11.000 Hrs

Obs: Empilhadeira Yale modelo Veracitor 70VX, 3,5 Ton 2014, com 11000 horas trabalhadas, pneus frente semi novos, pneus traseiros novos, Motor Mazda, Garfo 1,80 MTS, Torre triplex 6,60 MTS, Revisada dia 16/09/2025, Máquina

Informações gerais

Ano Fabricação: 2014

Cor predominante: Amarelo

Abastecimento

Combustível: Diesel

Torre


Torre: Triplex

Utilização

Horas trabalhadas: 11.000 h

Página 3 de 6

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JX-QH M8HPQ H84WB VQQ73



6. Fotos da máquina





Permite-se Exclusivamente
Operadores e Mecânicos Habilitados

 **Leia o manual do operador**
colocado no assento
ou no compartimento
do operador.

Não obedecer as instruções
de operação, inspeção e
manutenção pode causar
sérios ferimentos ou morte!

Capacidade nominal com a
terre na vertical e com o
acessório citado.

524139577.3

Yale **MODELO DA EMPILHADEIRA GLP070VXYGSE090**
No.de Série **A975Y13015M**

Accessório: **DESLOCADOR LATERAL + GARFOS 42"**

Peso Aproximado: **4960 Kg** Inclinação P/ Trás: **6 Graus**


Pneus Dianteiro Traseiro

Tamanho: **28X9 - 15 - 14PR** **6.50X10 - 12PR**


Pressão: **9 BAR (130 PSI)** **9 BAR (130 PSI)**

Bitola das Rodas Motrizes: **965 mm**

Carga Máxima	Altura da Carga (A)	Centro de Carga	
		(B)	(C)
2410 Kg	4770 mm	500 mm	500 mm
2410 Kg	4770 mm	600 mm	600 mm



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JX.QH.M8HPQ.H84WB.VQQ73



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 39.950,00 (Trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).



7. Conclusão

Empilhadeira apta ao trabalho.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 6 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:02:35 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:01:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Fresadora Diplomat FVF 3000
- Ano de fabricação: 2008
- Comando CNC: FAGOR
- Número de série: 075444
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria:02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38SV PPCWA V2K6V 2Z3XR



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:


- A máquina encontra-se operando normalmente, indicador digital dos eixos marca FAGOR.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Fresadora Diplomat FVF 3000 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Fresadora Diplomat FVF – Csx Máquinas](#)

Galeria de Fotos



Características

Alimentação: Trifásico 220V
R\$: 65.000,00

Descrição

Olá Amigos e Clientes,
Fresadora ferramenta Disponível

- ✓ Marca: Nardini – Diplomat
- ✓ Modelo: FVF 3000
- ✓ Ano: 2005
- ✓ ISO 40
- ✓ Mesa: 1470 x 300 mm
- ✓ Cursos:
X 1910 mm
Y 415 mm
Z 440 mm
- ✓ Digital 3 eixos
- ✓ Avanço automático 3 eixos
- ✓ Morsa e pinças
- ✓ Obs: Não parcela e nem aceita veículo como parte de pagamento
- ✓ Localização: Diadema / SP

Investimento sugerido R\$ 65 mil

Nos Consulte

Código: CSS-3320E25MDS

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina se encontra apta a trabalhar.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:03:14 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:01:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Fresadora Zocca U-30
- Ano de fabricação: N/D
- Indicador digital de eixos: Diadur
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6VY DNKA5 VP5WH YAC23



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está operando normalmente.
- A máquina possui indicador digital de eixos marca Diadur.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Fresadora Zocca U-30 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FRESADORA UNIVERSAL ZOCCA U30 -900 X 235 X 350 | Operatrix](#)



FRESADORA UNIVERSAL ZOCCA U30 -900 X 235 X 350

MARCA: ZOCCA



R\$ 45.000,00

Descrição

FRESADORA UNIVERSAL
MARCA ZOCCA
MODELO U30
CONE ISO-40
Mesa 1375 x 300 mm
CURSO X 900

CURSO Y 235

CURSO Z 350

PESO 2.300 Kg

Data de disponibilidade: 03/07/2022

CÓDIGO: OPX013705

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6VY DNKA5 VP5WH YAC23

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.



Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:03:49 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico


CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:01:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6VY DNKA5 VP5WH YAC23



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Geradora de Engrenagens Pfauter
- Ano de fabricação: 1982
- Número de série: 19536
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P36CJ B87WC MHD29 VCM9A



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina, apesar de ser antiga, encontra-se operando normalmente executando seus trabalhos perfeitamente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Geradora de Engrenagens Pfauter em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [GERADORA E FRESADORA DE ENGRENAGEM PFAUTER COM CARROSSEL-COM AUTOMÁTICO | Operatrix](#)



Home / Maquinas e Engenaria

Usado CÓDIGO: OPX019467

GERADORA E FRESADORA DE ENGRENAGEM PFAUTER COM CARROSSEL-COM AUTOMÁTICO

MARCA: PFAUTER



R\$ 80.000,00

Descrição

GERADORA E FRESADORA DE ENGRENAGEM

MARCA PFAUTER
COM AUTÓMATICO

COM CARROSSEL ALIMENTADOR

PROJETADA PRA PRODUÇÃO DE ENGRENAGEM DE ALTA QUALIDADE

MÁQUINA COMPLETA


PAROU TRABALHANDO

Data de disponibilidade: 18/05/2025

CÓDIGO: OPX019467

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina apesar do seu tempo de uso opera normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e eventuais custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:04:26 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Fresadora Diplomat FVF 2500
- Ano de fabricação: 2008
- Número de série: 074256
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P369D UXD8T PTKCA SXUDA



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando normalmente, porém necessita reparos na bomba de óleo. Possui régua digital DIADUR.

Obs.: Os dados acima são **estimativas preliminares** e podem variar conforme o grau de desgaste constatado após desmontagem detalhada.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Fresadora Diplomat FVF 2500 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FRESADORA FERRAMENTEIRA DIPLOMAT FVF 2500 -MESA 1270MM X 255MM | Operatrix](#)



FRESADORA FERRAMENTEIRA DIPLOMAT FVF 2500 -MESA 1270MM X 255MM

MARCA: NARDINI



R\$ 62.000,00

Descrição

Marca: Diplomat
Modelo: 2500 FVF
ISO: 40
Manga: 89 mm
Mesa: 1270 x 255 mm

- Acessorios
- Jogo de pinças
 - Morsa
 - Avanço automático em X e Z
 - Digital Fagor em X, Y e Z.
 - Bomba de refrigeração.


Data de disponibilidade: 29/02/2024

CÓDIGO: OPX016890

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.699D UXD8T PTKCA SXUDA

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina está apta a trabalhar necessitando apenas de uma pequena manutenção em seu sistema hidráulico.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:05:05 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Furadeira CNC FP-5000
- Ano de fabricação: 2009
- Comando CNC: FAGOR
- Número de série: 01
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSJU FEYDZ ZKBNH JAE9D



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando normalmente, sua geometria está perfeita.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

Por se tratar de um produto construído pela Maclinea, não apresenta similar no mercado e seu valor estimado foi baseado no custo de reposição ou substituição por máquina com funcionalidade equivalente, histórico de revisão/manutenção, ficando em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Fonte: **Maclinea**

6. Fotos da máquina







- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

7. Conclusão

Máquina está apta a trabalhar com precisão.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.



Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:05:41 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

Documento assinado digitalmente
 JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSJU FEYDZ ZKBNH JAE9D



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Furadeiras e bancada Sanches Blanes
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5UD Q5D2G 8BDVW L63UK



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

Estação de furação com 5 conjuntos de furadeira, operando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

Por ser um produto customizado seu valor foi baseado em composição de produtos com similaridade equivalente e em seu histórico de manutenção ficando este valor em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Fonte: **Maclinea**



6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode continuar operando normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:06:13 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:08:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5UD Q5D2G 8BDVW L63UK

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Furadeira de coluna 32mm Yadoya
- Ano de fabricação:
- Comando CNC: Siemens Sinumerik
- Número de série:
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria:

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ64Z 8JAKF MDTBE MH2DD



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se parada há aproximadamente 5 anos;
- Necessária troca do Torcite do eixo Z, com possível revisão nos demais eixos para eliminação de folgas;
- Constatada a necessidade de reparo em um dos fusos;
- O sistema CNC requer reconfiguração, devido ao longo tempo sem funcionamento;
- A máquina requer alinhamento dos eixos.

Estimativa de custos de reparo:

- Recondicionamento de peças:
- ou;
- Troca por peças novas.;
 - Necessidade para atualização para NR-12:

Obs.: Os valores acima são **estimativas preliminares** e podem variar conforme o grau de desgaste constatado após desmontagem detalhada.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Furadeira de coluna 32mm Yadoya em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FURADEIRA DE COLUNA YADOYA - MODELO FY 32 | Operatrix](#)



FURADEIRA DE COLUNA YADOYA - MODELO FY 32

MARCA: YADOYA



R\$ 15.000,00

Clique aqui para ver o contato



Descrição

FRESADORA DE COLUNA

Marca: Yadoya

Modelo: Fy32

Máquina trabalhando na indústria

Data de disponibilidade: 08/09/2025

CÓDIGO: OPX020323

Data de Criação: 08/09/2025

6. Fotos da máquina

- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina não se encontra em condições de operação no momento da vistoria, necessitando de troca de peças, reparos e reconfigurações técnicas para retornar ao seu funcionamento adequado e atualizações para atender à NR12.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ64Z 8JAKF MDTBE MH2DD



Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:06:44 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:08:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Furadeira de coluna MarGirius Continental
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38CR AKLU5 NTZSJ NUGCK



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina é utilizada para retrabalho de peças e encontra-se funcionando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Furadeira de coluna MarGirius Continental, ou equivalente, em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$14.000,00 (quatorze mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FURADEIRA DE COLUNA JOINVILLE MODELO 4FC | Operatrix](#)



FURADEIRA DE COLUNA JOINVILLE MODELO 4FC

MARCA: JOINVILLE



DE: R\$ 15.000,00

Por: R\$ 14.000,00

Descrição
FURADEIRA DE COLUNA Marca: Joinville Modelo: 4FC Ano: 1968 Até 2130 rpm 8 Faixas de Velocidade POB – 43 IV Pólos 60 hz – Frequência Coluna: Redonda Descida automática Corne Morsa nº 3 OBS: MÁQUINA LIGADA DISPONÍVEL P/ TESTES Data de disponibilidade: 16/04/2025
CÓDIGO: OPX019248 Data de Criação: 16/04/2025

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

7. Conclusão

Máquina apta a trabalhar.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:07:17 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:16:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Furadeira Radial Rocco 60H - Grande
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: 10211
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ8E4 TNY22 STY68 ELKDD



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Furadeira Radial Rocco 60H - Grande em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FURADEIRA RADIAL ROCCO R-60 \(2.100 X 60MM\) | Operatrix](#)



[Home](#) / Máquinas Usinagem

Usado

CÓDIGO: OPX018179

FURADEIRA RADIAL ROCCO R-6o (2.100 X 6oMM)

MARCA: ROCCO



←

→



R\$ 60.000,00

Clique aqui para ver o contato

Descrição


- Equipamento: Furadeira Radial
- Marca: Rocco
- Modelo: R 6o
- Diâmetro máximo de furação: 6o mm
- Comprimento da Bandeira: 2.100 mm
- Curso da bandeira: 1.500 mm
- Curso da coluna: 900 mm
- Número de velocidades: 16v 4o à 1.500 rpm
- Com proteção lateral na bandeira
- Voltagem: 220 v
- Máquina ligada disponível p/ testes

CÓDIGO: OPX018179

Página 3 de 6

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8E4 TNY22 STY68 ELKDD

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina está apta a operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:07:47 -03'00'



Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:16:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Mandrilhadora Romi HBM 130T
- Ano de fabricação: 2011
- Comando CNC: Siemens Sinumerik
- Número de série: 019-000077-490
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38HN DV5XU NF7D9 9SR9K



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se funcionando, porém necessita de manutenção nas réguas “Z” e “X” (encontram-se desabilitadas). Também necessita fazer manutenção do sensor do magazine (está desabilitado).

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Mandrilhadora Romi HBM 130T em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [MANDRILHADORA CNC - ROMI - HBM130T - ANO 2019 - 4000 x 2500 x 1800 MM | Operatrix](#)



**MANDRILHADORA CNC - ROMI -
HBM130T - ANO 2019 - 4000 x
2500 x 1800 MM**

MARCA: ROMI



Sob Consulta

[Clique aqui para ver o contato](#)

Descrição

MANDRILHADORA CNC

Marca: ROMI
Modelo: HBM 130T
Ano: 2019

Comando CNC: SIEMENS 840D

Diâmetro da manga (fuso): 130mm
Sede Cônica da manga: BT 50

Curso vertical do cabeçote "eixo Y": 2500mm
Curso da mesa (eixo X): 4000mm
Curso longitudinal da coluna (eixo Z): 1800mm
Curso da manga (eixo W): 800mm
Dimensões da mesa giratória: 1500 x 2000mm
Peso admissível sobre mesa: 12.000kg

Com:


- Trocador automático de ferramentas com magazine para 60 ferramentas
- Cabeçote BT50
- Faixa de rotação de 5 a 3.000 RPM
- Avanço rápido dos eixos: Y e Z = 20m/min, X = 18m/min

Máquina em perfeito funcionamento na Indústria!

Data de disponibilidade: 11/03/2025

CÓDIGO: OPX019001

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina necessita de manutenção, porém pode operar normalmente. Trabalha em local próprio e delimitado.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 6 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:0910535396**

3

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:08:17 -03'00'




Nome: João Octávio de Lima
Engenheiro Mecânico
CPF: 509.197.689-20

 Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:16:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P38HN DV5XU NF7D9 9SR9K



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Mandrilhadora PBR AF-90
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS9M 5U5PN 2XYFZ 2E4F3



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina é pouco utilizada, sendo uma máquina convencional, sem automação.
- Não possui magazine.
- Constatada a necessidade de se fazer geometria completa na máquina.
- Verificar Sistema de lubrificação dos eixos.
- Possui régua digital marca HEIDENHAIN.

5. Valor de Mercado e Situação Atual


O valor médio de mercado de uma Mandrilhadora PBR AF-90 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [MANDRILHADORA CONVENCIONAL - SAN ROCCO - FUSO 90 - 1800 x 1150 x 1150 MM | Operatrix](#)



MANDRILHADORA CONVENCIONAL - SAN ROCCO - FUSO 90 - 1800 X 1150 X 1150 MM

MARCA: SAN ROCCO



R\$ 130.000,00

[Clique aqui para ver o contato](#)




Descrição	Vantagens
MANDRILHADORA CONVENCIONAL	
Marca: SAN ROCCO	
Mesa: 1250 X 1250mm	
Fuso: 90mm	
Curso transversal: 1150mm	
Curso na altura: 1150mm	
Curso longitudinal: 1800mm	
Curso do mangote: 700mm	
Mesa giratória 360 graus	
Digital	
Data de disponibilidade: 15/11/2025	


CÓDIGO: OPX020801

Data de Criação: 15/11/2025

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS9M 5U5PN 2XYFZ 2E4F3



6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina não se encontra em condições de operação no momento da vistoria, necessitando de troca de peças, reparos e reconfigurações técnicas para retornar ao seu funcionamento adequado.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 7 páginas.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.



Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:14:19 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima


Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

Documento assinado digitalmente
 JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:16:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJS9M 5U5PN 2XYFZ 2E4F3



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Mandriladora Fresadora Perico Baroni AF 110
- Ano de fabricação: 2001
- Comando CNC: Siemens 840D
- Número de série: 190486
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV9E R6D7K FJ5YY BJR43



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando normalmente, porém faz-se necessário verificar folga e geometria no eixo "X".
- Necessário manutenção no conjunto de solenoides da mesa.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Mandrilhadora Fresadora Perico Baroni AF 110 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [MANDRILHADORA CNC ITALIANA SECMU - 2500MM X 1500MM X 1500MM | Operatrix](#)



Usado

CÓDIGO: OPX017097

MANDRILHADORA CNC ITALIANA
SECMU - 2500MM X 1500MM X
1500MM

MARCA: SECMU



R\$ 300.000,00

Descrição

MANDRILHADORA CNC
Marca: SECMU
Modelo:
Ano: 1990

FUSO : 120

X: 2500 mm
Y: 1500 mm
Z: 1500 mm

MAQUINA SUPORTA 25 TONS NA MESA

COMANDO ORIGINAL HEIDENHAIN TNC-310

PRECISA DE MANUTENÇÃO NO CNC (COLOCAR NOVO) POR VOLTA DE R\$90.000,00 -FAGOR


Data de disponibilidade: 20/03/2024


CÓDIGO: OPX017097

Data de Criação: 20/03/2024



6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode operar, porém necessita de troca de peças, reparos e reconfigurações técnicas para retornar ao seu funcionamento adequado.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 6 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:15:18 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:16:19-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Moto esmeril de coluna JOWA
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYMZ DLDCF 6LRJK 3C3KB

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas


Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina apresenta sinais de desgaste, porém opera normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Moto esmeril de coluna JOWA em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Moto Esmeril de Coluna Iowa](#)





VendaUsado

Moto Esmeril de Coluna Jowa
São Paulo - SP

R\$ 6.300

Disponibilidade: em estoque

Fale com anunciante

Compartilhar

e bike moving

(11) 98877-2515

Descrição

Moto Esmeril de coluna - Politriz marca jowa, em perfeito estado de funcionamento, a base apresenta marcas superficiais de ferrugens.

Compartilhar

Denunciar anúncio

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina apresenta sinais de desgaste devido ao tempo de uso, porém pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **5** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por MATHEUS
ASSIS DE OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:16:21 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:21:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Moto esmeril 3/4 HP 220/380v
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: 29615
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6TP ACV6H UKRRB AXRMR



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina apresenta sinais de desgaste na pintura devido ao tempo de uso, porém opera normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Moto esmeril 3/4 HP 220/380v em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 2.878,48 (Dois mil e oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Moto Esmeril Grande Forte Potente 2hp 220v 380v Trifás. Mi5 220v | Frete grátis](#)





Novo | +5 vendidos

Moto Esmeril Grande Forte
Potente 2hp 220v 380v Trifás. MI5
220v

5,0  (1)

R\$ 2.878⁴⁸
12x R\$ 276⁶⁷

[Ver os meios de pagamento](#)

Voltagem: **Escolha**

220V

ESPECIFICAÇÕES:

Potência: 2hp

Frequência: 60hz

Rotação: 1440/1750rpm

Rebolos: 8x1x3/4 polegadas

Tensão trifásica: 220v

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 1.189,99 (Um mil cento e oitenta e nove mil reais e noventa e nove centavos).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina, apesar de seu tempo de uso, preserva suas características originais, podendo operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por MATHEUS
ASSIS DE OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:17:29 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:21:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Plaina de mesa fresadora Rocco Orlanda 6000
- Ano de fabricação: 1988
- Número de série: 10238
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYL9 H9UKC L9SPB 3E7GB



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está trabalhando normalmente, porém é necessário fazer a troca da correia de movimentação da mesa e correção do eixo árvore (apresenta batimento).

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Plaina de mesa fresadora Rocco Orlanda 6000 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [FRESADORA PORTAL KOLLMAN - 5100MM X 1500MM | Operatrix](#)



Usado CÓDIGO: OPX012094

FRESADORA PORTAL KOLLMAN -
5100MM X 1500MM

MARCA: KOLLMAN



R\$ 250.000,00

Clique aqui para ver o contato

Descrição

Fresadora portal Kollmann
Curso: 5100 mm
Passagem: 1500/1400
3 cabeçotes fresadora sendo dois horizontais e um vertical

Data de disponibilidade: 05/08/2021

CÓDIGO: OPX012094
Data de Criação: 05/08/2021

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PjYl9 H9UkC L9SPB 3E7GB

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode trabalhar normalmente, porém necessita de troca de peças e reparos.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:18:44 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:21:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Plaina fresadora portal Rocco Orlanda 4000
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXHK BTNZK F6Q6E TK4FB



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina recebeu retrofit e está trabalhando normalmente.
- Possui comando numérico FAGOR.
- Necessário revisão na geometria da máquina.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Plaina fresadora portal Rocco Orlanda 4000 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [PLAINA DE MESA FRESADORA ROCCO ORLANDA - 4000MM X 1650MM X 1200MM | Operatrix](#)



PLAINA DE MESA FRESADORA ROCCO ORLANDA - 4000MM X 1650MM X 1200MM

MARCA: ROCCO



R\$ 140.000,00

[Clique aqui para ver o contato](#)

Descrição

PLAINA DE MESA ORLANDA 4000MM

CURSOS; 4000MM NA MESA

1650MM ENTRE COLUNAS


1200MM DO CABEÇOTE ATÉ A MESA

Data de disponibilidade: 22/10/2021

CÓDIGO: OPX012529



6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina se encontra em condições de operação no momento da vistoria, necessitando de poucos reparos.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 6 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:19:31 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:21:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Ponte rolante Brevil - biviga 20 toneladas
- Ano de fabricação: 2008
- Número de série: 0477
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TG G7PN3 PWPTN 4VTPK



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A ponte rolante possui revisões periódicas, porém apresenta pequena folga no deslocamento transversal do carro.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Ponte rolante Brevil - biviga 20 toneladas em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$255.800,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [PONTE ROLANTE 20T MRM CRANES | Barganha Brasil](#)







PONTE ROLANTE
20T MRM CRANES

R\$255.800,00

■ *PONTE ROLANTE 20TON VIGA DUPLA
MRM CRANES*

MARCA MRM CRANES

20 TONELADAS CAPACIDADE

20 METROS VÃO

110 METROS DE TRILHOS

55 METROS DE BARRAMENTO

MONTADO NO LOCAL


👍👍 ÓTIMO ESTADO !!! 👍👍

* 🟢 CÔD: BB853*

* 🟠 VALOR = R\$255.800,00*

6. Fotos da máquina





Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 258.000,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil reais).

7. Conclusão

A ponte rolante está operando normalmente, porém necessita de manutenção no carro para eliminar folga no deslocamento transversal.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:20:10 -03'00'



Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:21:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5TG G7PN3 PWPTN 4VTPK

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Ponte rolante Demag - TP ZKKE P 8 toneladas
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ5PK 6RDW2 KW2UJ AWV83



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

Ponte rolante está trabalhando normalmente, possui revisões periódicas.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Ponte rolante Demag - TP ZKKE P 8 toneladas em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), conforme a referência de mercado, baseada na similaridade.

Fonte:

https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/agro-e-industria/maquinas-pesadas-para-construcao/ponte-rolante-capacidade-10-ton-vao-de-15-m-com-19-m-de-caminho-e-pes-direito-em-operacao-1474486505?lis=listing_no_category

The screenshot shows an OLX listing for a bridge crane. The main image is a yellow Demag bridge crane in a large industrial hall. The text below the image reads: 'PONTE ROLANTE CAPACIDADE 10 TON VÃO DE 15 M COM 19 M DE CAMINHO E PÉS DIREITO EM OPERAÇÃO' and 'ADQUIRIR UM EQUIPAMENTO DE MENOR TONELAGEM'. To the right, the price is listed as 'R\$ 150.000' with a 'Chat' button. Below the price, the seller's name 'Antonio' is shown, along with their location 'Jardim Adutora, São Paulo - SP' and a 'Acessar perfil do anunciante' button. At the bottom right, there is a section for 'Informações verificadas' which includes 'E-mail', 'Telefone', and 'Facebook'.

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).

7. Conclusão

A ponte rolante está apta a operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 4 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:21:17 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:27:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Ponte rolante Unger 5 toneladas
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P3V24 68UND M92XP FKMFY



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A ponte rolante está operando em condições normais de uso, realizado retrofit recente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Ponte rolante Unger 5 toneladas em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:


<https://www.operatrix.com.br/anuncio/estrutura-de-5-ton-truck-fort-com-talha-7823>



Vendido Usado CÓDIGO: OPX07823

ESTRUTURA DE 5 TON - TRUCK FORT - COM TALHA

MARCA: TRUCK FORT



R\$ 50.000,00

Descrição

ESTRUTURA DE 5 TON - TRUCK FORT - COM TALHA

MARCA: TRUCK FORT

Com

TALHA 5 TON

CÓDIGO: OPX07823

Data de Criação: -

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a ponte rolante apresenta plenas condições de trabalho.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:0910535396**

3

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por


MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:22:13 -03'00'



Nome: João Octávio de Lima
Engenheiro Mecânico
CPF: 509.197.689-20



Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV24 68UND M92XP FKMIFY

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Retífica Plana FEM 310-B2
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ66L 9VWR4 HP6M6 424EU



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está trabalhando perfeitamente. Atende as necessidades requeridas.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Retífica Plana FEM 310-B2 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: <https://www.operatrix.com.br/anuncio/retifica-plana-tangencial-wmw-sfw-1500-x-320-10803>



Vendido Usado CÓDIGO: OPX010803

RETIFICA PLANA TANGENCIAL
WMW SFW 1500 X 320

MARCA: WMW



R\$ 87.000,00

Descrição

Retífica Plana Hidráulica Tangencial

Fabricante: WMW

Especificações Técnicas:

Modelo SFW-315
Procedência alemã
Dimensões de placa 1500x320mm
Espessura do rebolo 50mm
Altura útil retificável 580 mm
Hidráulica

CÓDIGO: OPX010803

Data de Criação: 25/08/2020

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:23:20 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:27:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Retífica Jones Shipman 540L
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: BO 91858
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P36RM BTJUM SZCWQ VG8YK



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando, porém necessita de alguns reparos estéticos e limpeza.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Retífica Jones Shipman 540L em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$28.000,00 (Vinte e oito mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Lote - RETÍFICA M/JONES ESHIPMAN-540 FRAME D90 SD, 1,5 KW, - deseulance.com](#)

LOTE 5
RETÍFICA M/JONES ESHIPMAN-540 FRAME D90 SD, 1,5 KW,

Descrição do Lote
RETÍFICA M/JONES ESHIPMAN-540 FRAME D90 SD, 1,5 KW, 2.850 RPM, 220/380/440V, A-3.6/2.5, HZ 60/PH 3- RATING- CMR, CLASS-F, DISPLAY X-Y, MESA 0,68X0,15- MESA MAGNÉTICA 0,45X0,15, ESPIRADOR STOP FAN VENTILADOR B016571, C/REBOLOS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (DIADEMA/SP)

(Clique nas imagens abaixo para expandir a galeria completa)





[Abrir galeria de imagens](#)

PAINEL DE LANCES

R\$ 28.000,00
Incremento mínimo: R\$ 2.500,00

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

7. Conclusão

Máquina pode operar normalmente sem comprometer a qualidade do trabalho, porém necessita de reparos estéticos e limpeza.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 4 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por MATHEUS
ASSIS DE OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:24:04 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:27:11-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Retífica Jones Shipman 1076
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: BO 91331
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSXG Z526W RENGAA CSWJR



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se operando, apresentando bom estado de conservação, instalada em local próprio, possuindo bancada de apoio.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Retífica Jones Shipman 1076em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$70.000,00 (Setenta mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [RETIFICA CILINDRICA JONES CHIPMAN -MODELO 1076 -600 X 300 MM - | Operatrix](#)



Home / Máquinas Usinagem

Vendido

Usado

CÓDIGO: OPX018602

RETIFICA CILINDRICA JONES
CHIPMAN -MODELO 1076 -600 X
300 MM -

MARCA: JONES CHIPMAN

VENDIDO





R\$ 70.000,00

Descrição

RETIFICA CILINDRICA
MARCA JONES CHIPMAN
MODELO 1076
ANO
Entre pontas 686mm
Diâmetro retificavel 300mm
Altura de centro 254mm

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSXG Z526W RENGAA CSWJR

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

7. Conclusão

Máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:24:58 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:27:11-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Retífica TOS Hostivar BHU 40-2000
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: 0217213
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDGW MKHJN ZU2RQ DEVGB



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está operando, possui suas características técnicas preservadas e atende as necessidades requeridas.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Retífica TOS Hostivar BHU 40-2000 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$210.000,00 (Duzentos e dez mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [RETIFICA CILINDRICA TOS HOSTIVAR BHU-50 - 500MM X 2000MM | Operatrix](#)



Home / Máquinas Usinagem

Vendido

Usado

CÓDIGO: OPX014925

RETIFICA CILINDRICA TOS
HOSTIVAR BHU-50 - 500MM X
2000MM

MARCA: TOS

VENDIDO





R\$ 210.000,00

Descrição

RETIFICA CILINDRICA TOS HOSTIVAR BHU-50 X 2000MM - USADA
Altura dos centros - 255 mm
Diâmetro máximo retificável: 500 mm
Distância máxima retificável: 2000 mm
Velocidades - 18 rpm - 560 rpm
Peso: 6565 KG

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).



7. Conclusão

Máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:0910535396
3

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:25:48 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima


Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

 Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDGW MKHJN ZU2RQ DEVGB



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno Convencional IMOR R400-2
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ658 DLH4Q 6WTT3 ASCBD



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina está trabalhando diariamente, instalada na ferramentaria, necessita apenas de reparos estéticos.
- Possui indicador digital marca DIADUR.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno Convencional IMOR R400-2 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [TORNO MECÂNICO CONJUGADO COM TORRE -IMOR R400 II -1000 X 200 MM | Operatrix](#)



TORNO MECÂNICO CONJUGADO COM TORRE -IMOR R400 II -1000 X 200 MM

MARCA: IMOR



R\$ 45.000,00

Descrição

TORNO MECÂNICO
MARCA IMOR
MODELO R400 II
COM TORRE CONJUGADA
BARRAMENTO 1000
PASSAGEM EM CIMA DO BARRAMENTO 200 MM
PLACA
PASSAGEM NO IXO ARVORE
MAQUINA DISPONIVEL PRA TESTES

6. Fotos da máquina



Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

7. Conclusão

Máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:26:31 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ658 DLH4Q 6WTT3 ASCBD

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno Convencional ROMI E40C
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV4W N4BPE BN7DC SDYXD



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Torno convencional, possui cabine para enclausuramento.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno Convencional ROMI E40C em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [TORNO MECÂNICO CONVENCIONAL ROMI E40 | Operatrix](#)



TORNO MECÂNICO CONVENCIONAL ROMI E40

MARCA:




R\$ 65.000,00

Descrição

- Calçado
- Passagem sobre o barramento: 1.000 mm
- Com digital
- Distância entre pontas: 2.000 mm
- Com Contraponto



6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).



7. Conclusão

A máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:27:16 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno ROMI E45
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JYET CW4JA F55QJ W65SB



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

Máquina convencional, opera normalmente, porém requer cuidados estéticos.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno ROMI E45 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$100.000,00 (Cem mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [Torno ROMI E45 \(650 X 2000\) – Css Máquinas](#)



Galeria de Fotos



Alimentação: Trifásico 220V
R\$: 100.000,00

Descrição

Olá, Amigos e Clientes
Torno Mecânico Disponível

- ✓ Marca: ROMI
- ✓ Modelo: Romi E 45
- ✓ 650 X 2000 mm
- ✓ Carro motorizado
- ✓ 4 " eixo árvore

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 105.000,00 (valor da lista enviada para a RJ).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:27:51 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:32:10-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento


- Máquina: Torno CNC ROMI G240
- Ano de fabricação: 2005
- Comando CNC: FANUC
- Número de série: 016 005664 430
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTUN PEQMX HL6BD DXCK3



Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

Máquina em plenas condições de uso operando normalmente.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno CNC ROMI G240 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:

<https://www.operatrix.com.br/anuncio/torno-cnc-romi-g240-ano-2007-21172>



Home / Máquinas Usinagem

Usado

CÓDIGO: OPX021172

TORNO CNC - ROMI - G240 - ANO 2007

MARCA: ROMI












R\$ 220.000,00


Descrição	Vantagens	Informações Adicionais
TORNO CNC Marca: ROMI Modelo: G240 Ano: 2007 Comando CNC: FANUC oi-Mate-TB Diâmetro máximo torneável: 240mm Comprimento máximo torneável: 400mm Torre porta-ferramentas: 12 posições Rotação máxima do spindle: 6.000 RPM Potência do spindle: 11 kW Passagem de barra: até 58mm Avanços rápidos: X 18 m/min Z 24 m/min Sistema hidráulico funcional Sistema de refrigeração operacional		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTUN PEQMX HL6BD DXCK3



Página 3 de 6

6. Fotos da máquina





- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).

7. Conclusão

Máquina apta a trabalhar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por **6** páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:28:40 -03'00'



Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:32:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Gustavo Henrique Gueno – Crea: PR-107263/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno paralelo universal NARDINI MS205
- Ano de fabricação: 2006
- Número de série: E9 KES 194
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSXP HDS74 6PS5B TZ9KU



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Torno está operando normalmente, em plenas condições de uso, possui régua digital FAGOR.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno paralelo universal NARDINI MS205 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [TORNO NARDINI MS-205 – LX Maquinas](#)





TORNO NARDINI MS-205

Descrição do Equipamento

- MARCA : NARDINI
- MODELO: MS-205 AE
- CAPACIDADE: 410 x 1000 MM
- EIXO ÁRVORE: 48 MM (Ø)
- ACESSÓRIOS:
 - – PLACA DE TRES CASTANHAS
 - – PLACA DE QUATRO CASTANHAS
 - – CHAVE DA PLACA
 - – CHAVE DO CASTELO
 - – CHAVE DA FLANGE

R\$ 44.000,00



6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).



7. Conclusão

Máquina em plenas condições de uso.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:29:29 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico


CPF: 509.197.689-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:37:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJSXP HDS74 6PS5B TZ9KU



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno convencional ROMI ES-40A
- Ano de fabricação: 2009
- Número de série: 016 009871 194
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026

3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJDQ E88ZE RA53Y XE94Y



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se em bom estado geral de conservação, podendo operar normalmente.
- Possui régua digital FAGOR.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno convencional ROMI ES-40A em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [TORNO MECÂNICO - ROMI - ES-40A - 650MM X 1500MM | Operatrix](#)



TORNO MECÂNICO - ROMI - ES-40A - 650MM X 1500MM

MARCA: ROMI



R\$ 110.000,00

Descrição

TORNO MECÂNICO
Marca: ROMI
Modelo: ES40 A

Diâmetro sobre o barramento: 650 mm
Diâmetro sem cava: 900 mm
Passagem no eixo árvore: 60 mm
Comprimento entre pontas: 1500 mm

Placa de 3 Castanhas
Luneta Fixa
Luneta Móvel

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina está em boas condições de uso podendo operar normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE

OLIVEIRA:09105353963

Dados: 2026.03.09 00:30:31 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente

JOAO OCTAVIO DE LIMA

Data: 09/03/2026 09:37:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Torno horizontal paralelo ROMI ES-40A
- Ano de fabricação: 2002
- Número de série: 002-087290-194
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJBG X3KRH 5GBBM NL87U



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Torno convencional em condições de uso.
- Possui régua com indicador digital marca DIADUR.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Torno horizontal paralelo ROMI ES-40A em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [TORNO MECÂNICO - ROMI - ES-40A - 650MM X 1500MM | Operatrix](#)



TORNO MECÂNICO - ROMI - ES-40A - 650MM X 1500MM

MARCA: ROMI



R\$ 110.000,00

Descrição

TORNO MECÂNICO

Marca: ROMI

Modelo: ES40 A

Diâmetro sobre o barramento: 650 mm

Diâmetro sem cava: 900 mm

Passagem no eixo árvore: 60 mm

Comprimento entre pontas: 1500 mm

Placa de 3 Castanhas

Luneta Fixa

Luneta Móvel



6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 65.000,00 (valor da lista enviada para a RJ).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode operar normalmente, mas recomenda-se atualizações para atender à NR12.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por MATHEUS
ASSIS DE OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:31:26 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima


Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:37:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JYBG X3KRH 5GBBM NL87U



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Brochadeira hidráulica Bestle vertical BV1 8-8000
- Ano de fabricação: 1987
- Número de série: 860714
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYX BFAAY 7S4BD Z8B5B



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A brochadeira opera em condições normais de trabalho, possui kit de ferramentas.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de um Brochadeira hidráulica Bestle vertical BV1 8-8000 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:

<https://www.superbid.net/oferta/brochadeira-vertical-hidraulica-colonial-ref-20-3358763>



SUPERBID

EXCHANGE

SBX

Navegue por

Busque por evento ou produto

Como Vende

BROCHADEIRA VERTICAL HIDRÁULICA COLONIAL (Ref. : 20)



Praça única - 22/08 - 10:30
Lance inicial: R\$ 31.000,00

Descrição

Referência Local: 20

1 Brochadeira Vertical Hidráulica Marca: Colonial

Curso De 1300M/M
15 Tons De Pressã"

Obs.: No estado, funcionando e revisadas
Os dados informados são de responsabilidade da vendedora.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVYX BFAAY 7S4BD Z8B5B

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

7. Conclusão

Conclui-se que a máquina está em condições de trabalho adequadas.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

**MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963**

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:32:13 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:37:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Chaveteira BUSCH NF1Q2
- Ano de fabricação: 1978
- Número de série: 17/375
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59H KQMV5 XJA9P BJ9BB



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se instalada no pátio fabril e está operando normalmente, seu estado geral está bom.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Chaveteira BUSCH NF1Q2 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais), conforme a referência de mercado.


Fonte:

https://sp.olx.com.br/regiao-de-ribeirao-preto/agro-e-industria/maquinas-para-producao-industrial/chaveteira-hurth-1338373650?lis=listing_no_category



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ59H KQM/V5 XJA9P BJ9BB

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina não se encontra em condições de operação no momento da vistoria, necessitando de troca de peças, reparos e reconfigurações técnicas para retornar ao seu funcionamento adequado e atualizações para atender à NR12.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:33:10 -03'00'

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20



Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:37:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Chaveteira KOMMYHAP 7A-42
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: 6017
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLE4 GL2SA V5VLC TLMSK



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:


Máquina antiga, porém está em perfeito estado de conservação.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Chaveteira KOMMYHAP 7A-42 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:

<https://www.operatrix.com.br/anuncio/chaveteira-vertical-rocco-300-ii-300mm-12746>



Vendido Usado CÓDIGO: OPX012746

CHAVETEIRA VERTICAL - ROCCO
300/II - 300MM

MARCA: ROCCO



R\$ 39.000,00

Descrição

CHAVETEIRA VERTICAL

Marca: ROCCO

Modelo: 300 III

Capacidade para 300mm

Data de disponibilidade: 06/12/2021

CÓDIGO: OPX012746

Data de Criação: 03/12/2021



6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (**valor da lista enviada para a RJ**).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina apresenta condições normais de trabalho.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:33:50 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico


CPF: 509.197.689-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:42:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLE4 GL2SA V5VLC TLMSK



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Retífica SHAUDT
- Ano de fabricação: N/D
- Número de série: N/D
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ58V 4CUFX 6ERY5 UFSM3



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- A máquina encontra-se instalada no parque fabril operando normalmente, possui rebois para realizar suas tarefas.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Retífica SHAUDT em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme a referência de mercado.

Fonte: [RETIFICA CILINDRICA SUSSEN SCHAUDT 1800 X 350 - | Operatrix](#)



RETIFICA CILINDRICA SUSSEN SCHAUDT 1800 X 350 -

MARCA: SCHAUDT




R\$ 110.000,00

Descrição

RETIFICA CILINDRICA
MARCA SCHAUDT
MODELO SUSSEN
ANO
ENTRE PONTAS 1800 MM
DIAMETRO RETIFICAVEL 360 MM
1 LUNETA
COM CABEÇOTE DE INTERNO
BOMBA DE AGUA
2 CONE MORSE 5
3 FRANGES
1 BALANCIADOR DE REBOLO COM ROLAMENTO NAS PONTAS
DIGITAL NO MERGULHO

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual e a necessidade de reparos, o equipamento foi avaliado em R\$ 220.000,00 (valor da lista enviada para a RJ).



7. Conclusão

Conclui-se que a máquina pode ser utilizada normalmente.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:34:37 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico


CPF: 509.197.689-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:42:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ58V 4CUFX 6ERY5 UFSM3



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Mesa elevadora - Pantográfica M2502220
- Ano de fabricação: 2025
- Número de série: M2502220
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTAX LN8W9 4G5FH SB6WK



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Máquina nova, em plenas condições de uso.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Mesa elevadora - Pantográfica M2502220 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 19.999,90 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:

<https://maquinasserafim.com/product/elevador-pantografico-tesoura-3500kg-para-embutir-com-tesoura-dupla-acompanha-kit-suv-e-chumbadores-preto-trifasico-220v/?srsltid=AfmBOocWGPgGTNTw1w1VGMWBxDMQ8O3Rmu5wGSOhh1ws4ilEeSxrLnWRc>





0

Total: R\$ 0,00

AR CONDICIONADO MAQUINA DE FRANGO PADARIA REFRIGERAÇÃO FERRAMENTAS USADOS TODA LOJA

Início / Ferramentas / Elevador Pantográfico Tesoura 3500KG Para Embutir com Tesoura Dupla acompanha Kit SUV e chumbadores – Preto Trifásico 220V



Elevador Pantográfico Tesoura 3500KG Para Embutir com Tesoura Dupla acompanha Kit SUV e chumbadores – Preto Trifásico 220V

R\$ 19.999,90

Pague com cartão de crédito em até 10x de R\$ 1.999,99 Sem Juros

3 em estoque

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Verifique o custo de envio e o prazo de entrega:

Digite o CEP

CLIQUE AQUI

Não sei meu cep

Categoria: Ferramentas

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO ADICIONAL	AVALIAÇÕES (0)
-----------	----------------------	----------------

DESCRIÇÃO

O equipamento é robusto e ideal para as oficinas que não tem tanto espaço, pois este elevador fica embutido no chão, então quando não estiver sendo utilizado ficará um espaço livre na loja.

SOMENTE EM TRIFASICO 220V

- Possuem travas automáticas que garantem a elevação segura dos carros;
- Calha de proteção das mangueiras;
- Trava pneumática;
- Borracha para suporte de carro;
- Elevador fica embutido no piso;
- Sistema de elevação com 4 cilindros hidráulicos;
- Baixa altura das plataformas sendo excelente para veículos rebaixado;
- Plataformas robustas;
- Dispensa o uso do motor elétrico na operação de descida;
- Peso máximo 3500Kg.

Página 3 de 5

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTAX LN8W9 4G5FH SB6WK

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 23.866,39 (**valor da lista enviada para a RJ**).

7. Conclusão

Máquina nova, em perfeitas condições de uso.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.



Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira
Engenheiro Mecânico
CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:35:18 -03'00'

Assinatura: _____


Nome: João Octávio de Lima
Engenheiro Mecânico
CPF: 509.197.689-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:42:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTAX LN8W9 4G5FH SB6WK



LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO PERICIAL

Responsáveis pela avaliação:

Engenheiro Mecânico: Matheus Assis de Oliveira – Crea: PR-212009/D

Engenheiro Mecânico: João Octávio de Lima – Crea: PR-183936/D

Estado de Conservação de Equipamento Industrial

1. Introdução

Este laudo foi elaborado por engenheiros mecânicos habilitados, regularmente registrados no CREA-PR, com experiência em avaliação de máquinas-ferramenta. Os profissionais atuam de forma **independente e isenta**, assegurando imparcialidade e credibilidade na avaliação.

2. Identificação do Equipamento

- Máquina: Mesa elevadora - Pantográfica M2502221
- Ano de fabricação: 2025
- Número de série: M2502221
- Local da vistoria: Av. das Indústrias, 2420 – Bairro CIC (Cidade Industrial de Curitiba) – Curitiba – PR – CEP 81310-060
- Data da vistoria: 02/02/2026


3. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada de forma visual e funcional básica, sem desmontagem de componentes internos, considerando apenas o acesso externo e os recursos disponíveis no local.

Não foram apresentados documentos de manutenção, certificados ou histórico de uso do equipamento.

Foram observados os seguintes princípios e referências normativas:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV4B FEUHM 3YJ8C NQGQA



- **Requisitos técnicos do CREA-PR**, que orientam a elaboração de laudos com base em Segurança, eficiência e conformidade técnica;
- **Responsabilidade profissional** dos engenheiros, de acordo com o Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA;
- **Normas da ABNT aplicáveis**, incluindo a **ABNT NBR ISO/IEC 17020** – Requisitos para inspeção de equipamentos, e outras normas correlatas que tratam de ensaios e avaliações de máquinas.

4. Condições Observadas

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes condições técnicas:

- Mesa elevadora nova, em plenas condições de uso, possui gabarito para fixação do produto a ser manuseado.

5. Valor de Mercado e Situação Atual

O valor médio de mercado de uma Mesa elevadora - Pantográfica M2502221 em condições normais de funcionamento é estimado em aproximadamente R\$ 19.999,90 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos reais), conforme a referência de mercado.

Fonte:

<https://maquinasserafim.com/product/elevador-pantografico-tesoura-3500kg-para-embutir-com-tesoura-dupla-acompanha-kit-suv-e-chumbadores-preto-trifasico-220v/?srsltid=AfmBOoocWGPgGTNTw1w1VGMWBxDmQ8O3Rmu5wGS0hh1ws4ilEeSxrzLnWRc>





0

Total: R\$ 0,00

AR CONDICIONADO MAQUINA DE FRANGO PADARIA REFRIGERAÇÃO FERRAMENTAS USADOS TODA LOJA

Início / Ferramentas / Elevador Pantográfico Tesoura 3500KG Para Embutir com Tesoura Dupla acompanha Kit SUV e chumbadores – Preto Trifásico 220V



Elevador Pantográfico Tesoura 3500KG Para Embutir com Tesoura Dupla acompanha Kit SUV e chumbadores – Preto Trifásico 220V

R\$ 19.999,90

Pague com cartão de crédito em até 10x de R\$ 1.999,99 Sem Juros

3 em estoque

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Verifique o custo de envio e o prazo de entrega:

CLIQUE AQUI

Não sei meu cep

Categoria: Ferramentas

DESCRIÇÃO	INFORMAÇÃO ADICIONAL	AVALIAÇÕES (0)
DESCRIÇÃO O equipamento é robusto e ideal para as oficinas que não tem tanto espaço, pois este elevador fica embutido no chão, então quando não estiver sendo utilizado ficará um espaço livre na loja. SOMENTE EM TRIFASICO 220V • Possuem travas automáticas que garantem a elevação segura dos carros; • Calha de proteção das mangueiras; • Trava pneumática; • Borracha para suporte de carro; • Elevador fica embutido no piso; • Sistema de elevação com 4 cilindros hidráulicos; • Baixa altura das plataformas sendo excelente para veículos rebaixado; • Plataformas robustas; • Dispensa o uso do motor elétrico na operação de descida; • Peso máximo 3500Kg.		

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV4B FEUHM 3YJ8C NQGQA

6. Fotos da máquina



- Considerando o estado atual, o equipamento foi avaliado em R\$ 23.866,39 (Vinte e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).



7. Conclusão

Conclui-se que a plataforma hidráulica está em perfeitas condições de uso.

Este laudo apresenta parâmetros técnicos de conservação e custos estimados de reparo, servindo como subsídio para a administração ou partes interessadas na definição do valor de venda.

Ressaltamos que não atestamos o valor de negociação, apenas registramos tecnicamente as condições do equipamento e estimativas de valor de mercado.

Este documento é composto por 5 páginas

Curitiba, 02 de fevereiro de 2026.

Nome: Matheus Assis de Oliveira

Engenheiro Mecânico

CPF: 091.053.539-63

MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963

Assinado de forma digital por
MATHEUS ASSIS DE
OLIVEIRA:09105353963
Dados: 2026.03.09 00:35:54 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: João Octávio de Lima

Engenheiro Mecânico

CPF: 509.197.689-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO OCTAVIO DE LIMA
Data: 09/03/2026 09:42:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV4B FEUHM 3YJ8C NQGQA

